

ANALISI DELLE ACQUE

DAL CONTATORE AL RUBINETTO POSSONO ESSERCI NUMEROSE ALTERAZIONI

legge 36/94 - Dlgs 31/2001 e 27/2002

ANALISI DELLE ACQUE

L'ACQUA E' UN PROBLEMA DI TUTTI...

L'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE PIU' DI TUTTI PERO' ANCORA UNA VOLTA IL DESTINATARIO FINALE DI UNA SERIE DI ADEMPIMENTI CHE SONO INDISPENSABILI PER EVITARE DANNI ALLA SALUTE DEI CONDOMINI E RESPONSABILITÀ' CIVILE E IN QUALCHE CASO ANCHE PENALI.

I CONDOMINI HANNO SPESSO IMPIANTI IDRICI DATATI, NEI QUALI SONO INTERVENUTI NEL TEMPO VARI MANUTENTORI PIU' O MENO QUALIFICATI E SI E' CREATA UNA SITUAZIONE IGIENICA DISCUTIBILE.

INOLTRE VI SONO SPESSO APPARTAMENTI SFITTI O POCO UTILIZZATI, QUINDI L'ACQUA STAZIONA IN LUNGI TRATTI DI TUBAZIONE, SPESSO SOGGETTI A CORROSIONE E CON DEPOSITI CHE FAVORISCONO LA CRESCITA BATTERICA.

RICORDIAMO CHE L'ACQUEDOTTO E' TENUTO A GARANTIRE LA QUALITÀ' DELLA FORNITURA D'ACQUA FINO AL PUNTO DI EROGAZIONE MA NELL'IMPIANTO DI CONDOMINIO NE E' RESPONSABILE L'AMMINISTRATORE.



LA BOREAS HA PREDISPOSTO UN PROTOCOLLO DI ANALISI DELLE ACQUE CHE COMPRENDE SIA LA PARTE CHIMICA E FISICA SIA LA PARTE BATTERIOLOGICA ESEGUITO DA UN LABORATORIO CERTIFICATO DA ACCREDIA :

Determinazione su Acqua	Metodo Accreditato
Amonio	M.U 2362:09 A
Conducibilità a 20° C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Ferro	MP 029 R4 /14
Odore	BMP-010 R00:2011
pH a 20° C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Sapore	BMP-010 R00:2011
Colore	Racc MO CH002
Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1 2014
Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2: 2002
Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1 2014
Microrganismi coltivabili a 22° C	ISO 6222:1999
Torbidità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Legionella spp, Legionella pneumophila: conta	ISO 11731:1998
Durezza	MP 005 R3/11

CHIAMATECI PER MAGGIORE INFORMAZIONI E PREZZI:

UFFICIO COMMERCIALE

VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 7

10122 TORINO (TO)

TEL: 011.8174896 FAX 011.5693074

INFO@BOREAS.IT
